

**DELİCİ İŞ MAKİNASI
PERİYODİK KONTROL RAPORU**

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı	ASLAN ENERGY MADENCİLİK SANAYİ ve TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	10.09.2025 / 16:00
Periyodik Kontrol Adresi	UÇBAĞLAR MAH. ARI SOKAK NO:4/A. BATTALGAZI / MALATYA	Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	10.09.2025 / 16:45
Telefon Numarası	...	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	10.09.2026
Periyodik Kontrol Sözleşme ID	20732543	Takip Kontrolü Tarihi	...
Periyodik Kontrol Standartları	TS EN 16228 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.	Rapor No	İM PKR.10.09.25 / 1

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

2.1. ETİKET BİLGİLERİ

Ekipman Türü	Üstten Darbeli Matkap Kuleli Delici İş Makinası				
Araç Marka / Tipi	EPIROC / T40-11	Makine Ağırlığı (kg)	15100-15300	Çubuk Tipi	Karoseri Tip (1+7) veya (9+1)
İmalat Yılı	2024	Motor Gücü (BG)	225,29	Yürüyüş Aksamı	Paletli
Plaka No	34-00-24-21301	Araçın Cinsi	Delici	Yakıt Cinsi	Dizel
Araç Şasi No	TMG24SEDO4508992015581	Ataşman Tipi	Üstten Darbeli Matkap Kulesi	Bom Sistemi	Katlanır Tip

2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Dikiz Erişim (m)	3,1+4,78	Dönme Açısı	---
Matkap Ucu Çapı (mm)	64-127	Dönme Hızı (d/dk)	---
Kumanda	Joystick	Tırmanış Açısı	---
Hız (km/h)	3,1	Kullanım Alanları	Maden Ocakları - Delme Operasyonları

3. TEST DEĞERLERİ

Test Tarihi	10.09.2025	Test anında radyus (m)	2	Test anında kule uzunluğu (m)	4	Test anında delik çapı (mm)	64
-------------	------------	------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	----

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Ölçüm Aleti Adı	Kumpas - Lazerimetre - Kronometre	Ölçüm Aleti Seri No	---
-----------------	-----------------------------------	---------------------	-----

5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER

KONTROL KRİTERİ	Değerlendirme	KONTROL KRİTERİ	Değerlendirme
1. Operatör belgesi, talimatları, ikazlar ve işaretlemeler	Uygun	11. Hidrolik bileşenler	Uygun
2. Çalışma aydınlatması ve görüş	Uygun	12. Tambur, makaralar, makara blokları, mafsallı ve emniyet kilitleri, bom hareket elemanları durumu	Uygun
3. Operatör kabin alanı (kumanda yeri)	Uygun	13. Kabin durumu (ön cam - yan camlar - muhafazalar (ön cam ve üst))	Uygun
4. Çalışma alanları ve kabine erişim	Uygun	14. Sınırlama ve gösterge cihazları	Uygun
5. Yangın söndürücü durumu	Uygun	15. Fren sistemleri (Sistem kilidi - Acil stop)	Uygun
6. Kumanda tertibatları ve göstergeler	Uygun	16. Halat veya zincir	Uygun
7. Yönlendirme ve yürüyüş sistemi	Uygun	17. Ataşman - hareket elemanları bağlantı elemanlarının (cıvata-somun, pim) durumu	Uygun
8. Ekipman yük bileşenlerinin mekanik dayanımı	Uygun	18. Ataşmanların durumu	Uygun
9. Korna, yürüyüş sistemi (ileri - geri) sesli ikaz sistemi durumu	Uygun	19. Kabin - matkap kulesi aydınlatmaları (ön-arka-yan ışıklandırma - tepe lambası)	Uygun
10. Geri / Yan görüş kameralarının durumu	Uygun		
	Değerlendirme	TEST	Değerlendirme
20. Fonksiyon testi	Uygun	22. Delme testi (64 mm ağız)	Uygun
21. Delme testi öncesi yapılan matkap kulesi hareketleri (ileri - geri - sağa - sola - açısall)	Uygun	23. Delme testi sonrası yapılan matkap kulesi hareketleri (ileri - geri - sağa - sola - açısall)	Uygun

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

...
Kusur derecesi "" hafif kusurlu ve "" ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme "Uygun", "Uygun Değil" ve "Uygulanamaz" olarak yapılmıştır.

7. NOTLAR

...

8. SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibarı ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen DELİCİ İŞ MAKİNASI mevcut şartlar altında kullanımı UYGUNDUR .
--

9. ONAY

Periyodik Kontrolü Yapmaya Yetkili Kişinin		
Adı Soyadı	EREN GÜL	İmza
Mesleği	MAKİNA MÜHENDİSİ	
Diploma Tarihi ve Diploma Numarası	2016/02 - 00405	
Kalıcı Kayıt Numarası	K21063325	

Bu rapor 2 nüsha olarak hazırlanmıştır.

İmza
Eren Gül
Makina Mühendisi
Diploma No: 2016/02-00405
Oda Sicil No: 130439