

**DELME MAKİNASI
PERİYODİK KONTROL RAPORU**

İŞ MAKİNESİ ÇEŞİDİ				İŞ MAKİNESİ BİLGİLERİ	
LODER	()	KAZICI-YÜKLEYİCİ	()	Marka/Yapımcı	FEIDA
				Plaka No	34-00-25-6623
EKSİKAVATÖR	()	DELME MAKİNASI	(X)	Modeli / Rengi	...
				Tipi	FY580
FİRMA BİLGİLERİ				İmal Yılı	2024
				Şasi No	24070459803
Unvanı	ASLAN ENERGY MADENCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.			Maksimum Delme Hızı (dev/dk)	...
				Ataşman Tipi	Üstten Darbeli Matkap Kulesi
Adresi	Üçbağlar Mh. Sivas Cd. An Sk. Karaoğlu Apt. No:4/A Battalgazi / MALATYA			Yürüyüş Takımı	Paletli
				Motor Gücü (BG)	172,99
Telefon	0422-324-05-72			Yakıt Cinsi	DİZEL
Kontrol Tarihi	11.03.2025			Aracın Ağırlığı (kg)	...
Rapor No	PM.11.03.25/1			Aracın Cinsi	DELİCİ

GENEL KONTROLLER		UYGUN	U.DEĞİL	GENEL KONTROLLER		UYGUN	U.DEĞİL
1	Sicil kartı,bakım onarım defteri, kayıtlar	Uygun		17	Hidrolik güç ünitesi, hortumları ve bağlantıları	Uygun	
2	Önceki kontrol raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi	Uygun		18	Tilt silindirleri,kumanda valfi,hidrolik hortumların durumu	Uygun	
3	Operatörün eğitimi, sertifikası / belgesi	Uygun		19	Destek ayakları	...	...
4	İş makinası etiketi, kapasite diyagramı, uyarı levhaları, kullanma talimatları, dil	Uygun		20	Dönme tablası durumu	...	...
5	İş Makinası genel durumu (boya, korozyon, yağ kaçaqları, hasar v.s.)	Uygun					
6	Lastikler, bijonlar / Paletlerin durumu ve korumaları	Uygun		FONKSİYON VE YÜK TESTLERİ			
7	Hidrolik seviye ve uygunluk kontrolü	Uygun		FONKSİYON TESTİ			
8	Ön ve üst korkuluk (kabin) deformasyon ve çatlaklık durumu	Uygun		21	Yüksüz olarak bütün hareketler yaptırıldı mı?	Uygun	
9	Ön farlar, sinyaller, göstergeler, stop lambaları, tepe lambası ve dikiz aynalarının durumu	Uygun		22	Hareketler güvenli şekilde yapıldı mı?	Uygun	
10	Korna ile geri vites sesli ve ışıklı ikaz sistemi durumu	Uygun		YÜK / DELME TESTİ			
11	Taşıyıcı pistonların durumu	Uygun		23	Test yükü (kg-m3)	...	
12	Egzoz sistemi ve gaz temizleyici / tutucu durumu	Uygun		24	Ağırlık merkezi (m)	...	
13	Yangın söndürücü ve durumu, ilk yardım çantası	Uygun		25	Kaldırma yüksekliği (mm)	...	
14	Servis freni, park freni ve yavaş yürüyüş pedalının durumu	Uygun		26	Yürüme, kaldırma, indirme ve tilt hareketleri uygun mu?	Uygun	
15	Pompa, silindir, piston ve kumanda valfinin durumu	Uygun		27	İş makinası yük altında bekletildiğinde kaldırma ve tilt silindirlerinde kaçak görüldü mü?	Uygun	
16	Ataşmanların (Delici - Kırıcı) durumu	Uygun		28	Yük / Delme testi sonrasında mekanizmalarda ve çatalda gevşeme, şekil bozukluğu vb. emniyeti bozacak bir sorun var mı?	Uygun	

İLGİLİ STANDART VE YÖNETMELİK: TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

EKSİKLİKLER VE ÖNERİLER

...

SONUÇ: Yukarıda özellikleri yazılı **İŞ MAKİNESİ'** nin tarafımdan yapılan fenni muayenesi sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup işletme kapasitesinde kullanılmasında **sakınca olmadığına** dair iş bu rapor tanzim edilmiştir.

KONTROLÜ YAPAN

Adı Soyadı	EREN GÜL
Unvanı	MAKİNA MÜHENDİSİ
Ekipnet Kayıt No	K21063325
Oda Sicil No	130439

Eren GÜL
Makina Mühendisi
Diploma No: 2016/024045
Oda Sicil No: 130439

11.03.2026
Tarihine kadar geçerlidir.